

Strumenti necessari:

- Trapano
- Punta Forstner Ø 40 mm
- Cacciavite/cacciavite elettrico


Richieste:

- Da far svolgere esclusivamente a personale qualificato.
- Larghezza minima del materiale: 120 mm
- Spessore minimo del materiale: 60 mm
- 1. Praticare un foro nel mezzo del legno con una punta Forstner. (uguale distanza dai lati)





1.1. Con uno spessore di materiale > 80 mm, perforare.



1.2. Con uno spessore di materiale > 80 mm, perforare fino a una profondità di 80 mm.



2. Rimuovere accuratamente i trucioli.



3. Premere l'ancoraggio di sollevamento nel foro.



4. Allineare il bordo superiore del manicotto a filo con il bordo superiore del foro.



Pagina 3 di 5



5. Avvitare le 8 viti in dotazione.







6. Verificare se il perno di sollevamento si inserisce correttamente nel manicotto e se si innesta senza problemi. Deve essere possibile ruotare il per no di sollevamento attorno al proprio asse, ma non estrarlo.



Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).

Pagina 5 di 5