


INSTRUKCJE SKŁADANIA

DRILL TOOL 50X

MONTAŻ

- 1** Umieścić deskę na konstrukcji nośnej. W razie potrzeby, zależnie od rodzaju drewna, konieczne jest zapewnienie dystansu między deską i konstrukcją nośną (elementy dystansowe TENAX, taśma EPDM 3 mm itp.). Główne zalety tej techniki to lepsza wentylacja i eliminacja nagromadzenia wilgoci.
- 2** Umieścić Drill Tool na desce zbieżnie z konstrukcją nośną.
- 3** W przypadku każdego rodzaju drewna należy nawiercić punkty mocowania wiertłem stopniowym (3,3 mm na 4,5 mm).



INSTRUKCJE SKŁADANIA

DRILL TOOL 50X

- 4** Umieścić wkręty w nawierconym otworze, który ma określony kąt 50°. Tę czynność można przeprowadzać zarówno z umieszczonym Drill Tool 50X, jak i bez niego. Zaczyna się od wkrętu w kierunku przeciwnym (jak przedstawiono po prawej stronie).



UWAGI

Przy wkładaniu ścisków montażowych i śrubowych należy stosować dodatkowe elementy dystansowe / krzyżki dystansowe ≥ 6 mm, aby uniknąć zaciśnięcia narzędzia lub nawet jego uszkodzenia.



Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).