

LED „Acculinie Flex“ 20W

as[®]
Schwabe

Art. 46361 - 20W



2.200 Lumen (110 lm/W)
4.000K
CRI >80
✂ 120°
Li-Ion 8.800mAh

IP54



Bedienungsanleitung

Deutsch

Operating instructions


English

Gebruiksaanwijzing


Nederlandse

Mode d'emploi

Français



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche umwelt- oder gesundheitsschädliche Auswirkungen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte benutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzubringen. Die Händler können dieses Produkt zwecks umweltgerechtem Recycling zurücknehmen.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met het normale huisvuil weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of aan de menselijke gezondheid te voorkomen door het ongecontroleerd verwijderen van afval, recycle het apparaat op een verantwoordelijke wijze om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. U kunt uw gebruikte apparaat inleveren bij de inzamelpunten van uw gemeente of neem contact op met de handelaar waar u het product hebt gekocht. De handelaar kan zich over het product ontfemen voor een milieuvriendelijke recycling.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, et ce dans toute l'Union européenne. Afin d'éviter les dommages potentiels sur l'environnement et la santé humaine d'une mise au rebut incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre produit usagé, utilisez les systèmes de collecte et de retour ou contactez le distributeur auprès duquel il a été acheté. Il pourra reprendre ce produit afin qu'il soit recyclé de façon adaptée dans le respect de l'environnement.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die as - Schwabe GmbH, dass sich das die Leuchten in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.",

Die Vollständige Konformitätserklärung kann auf dem Postweg unter der Adresse:

as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen oder per Email unter **info@as-schwabe.de** angefordert werden.

Declaration of Conformity

Hereby we declare, that the lamps complies with the essential requirements of the LV Directive 2014/35/EU the complete declaration of conformity can ordered on postal way at: **as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen** or by email at **info@as-schwabe.de**



WARNUNG – Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben!

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF.

Zusätzliche Sicherheitsanleitungen für Akkus und Ladegeräte

Akkus

1. Niemals versuchen, einen Akku zu öffnen.
2. Nicht an Orten lagern, an denen die Temperatur über 40 °C steigen kann.
3. Nur in einer Umgebungstemperatur von -4 °C bis +40 °C laden.
4. Nur mit dem Ladegerät aufladen, das mit dem Werkzeug geliefert wurde.
5. Zum Entsorgen von Batterien und Akkus den Anweisungen im Abschnitt „Umweltschutz“ folgen.
6. Nicht kurzschließen. Wenn zwischen dem positiven (+) und negativen (-) Pol eine direkte Verbindung oder über den unabsichtlichen Kontakt mit Metallgegenständen hergestellt wird, ist die Batterie oder der Akku kurzgeschlossen und ein starker Stromfluss wird erzeugt, wodurch sich Hitze entwickelt, was zum Bersten des Gehäuses oder zu einem Feuer führen kann.
7. Nicht erhitzen. Wenn Batterien oder Akkus über 100 °C erhitzt werden, können die Dichtung und isolierende Trennstücke sowie andere Polymerelemente beschädigt werden, was zum Auslaufen der Batteriesäure und/oder internem Kurzschluss führt, wodurch Hitze erzeugt wird, die wiederum zum Bersten oder zu einem Feuer führt. Darüber hinaus dürfen Batterien und Akkus niemals in einem Feuer entsorgt werden, da eine Explosion und/oder ein starker Brand erzeugt werden können.
8. Unter extremen Bedingungen kann Batteriesäure auslaufen. Wenn Sie Flüssigkeit auf dem Akku bemerken, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Wischen Sie die Flüssigkeit sorgfältig mit einem Tuch ab. Vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
 - Falls Batteriesäure auf die Haut oder ins Auge gelangt, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:
 - i. Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser. Neutralisieren Sie mit einer milden Säure wie Zitrone oder Essig.
 - ii. Falls Batteriesäure ins Auge gerät, spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit reichlich Wasser. Suchen Sie einen Arzt auf.



Brandgefahr! Die Kontakte eines herausgenommenen Akkus nicht kurzschließen. Den Akku nicht verbrennen

Ladegeräte

1. Nur das mit dem Werkzeug gelieferte Ladegerät zum Aufladen des Akkus verwenden.
2. Niemals versuchen, Einwegbatterien aufzuladen.
3. Defekte Kabel müssen sofort ausgetauscht werden.
4. Vor Wasser schützen.
5. Ladegerät nicht öffnen
6. Ladegerät nicht durchbohren.
7. Das Ladegerät ist nur zum Gebrauch in Innenbereichen vorgesehen.

Sicherheitshinweis zur Arbeitsleuchte

Dies ist kein Spielzeug; Kindern sollte nicht erlaubt werden, damit zu spielen. Dies ist ein Heimwerkerprodukt; alle elektronischen Komponenten sind bereits befestigt. Es ist verboten die Arbeitsleuchte zu öffnen oder umzubauen, es sei denn, dies wird von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen.

Nicht versuchen, die Diodenleuchten zu ersetzen oder auszuwechseln! Wenn das Polycarbonat-Schutzfenster gesprungen oder beschädigt ist, muss sie ersetzt werden, bevor die Arbeitsleuchte erneut benutzt werden kann.

Technische Daten

Ladespannung:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Lithium-Akku	3,7 V DC 8.800 mAh
Ladeeingangsleistung:	DC 5 V, 2 A
Ladezeit:	Etwa 4 bis 5 h
USB-Ausgang:	DC 5 V, 1 A
Laufzeit:	Max. 4 h
Ausgangsleistung:	20 W
Helligkeit	Max. 1.100 Lumen
Funktion :	100 % - 50 % - AUS
Farbtemperatur:	4.000 K

Deutsch

Hauptbestandteile

1. LED-Lampeneinheit
2. USB-Ausgang
3. USB-Eingang
4. Ladestandstaste
5. Ladestandsanzeige
6. EIN/AUS-Schalter mit Modusfunktion
7. Starker Magnet
8. Halterung



Abb. 1




Abb. 2



Abb. 3

Anleitungen

BEFESTIGEN DER ARBEITSLEUCHTE AN DER TRAGBAREN HALTERUNG (Abb. 2)

2. USB-Ausgang 5 V 1 A
3. USB-Eingang 5 V 2 A
4. Ladestandstaste
5. Ladestandsanzeige
6. Funktionsschalter

BEFESTIGEN DER ARBEITSLEUCHTE AN DER TRAGBAREN HALTERUNG (Abb. 3)

7. Starker Magnet

BETRIEB

AUFLADEN DER ARBEITSLEUCHTE

1. Öffnen Sie die Schutzkappe und schieben Sie den Adapterstecker in die Ladebuchse (3).
2. Schließen Sie den Adapter an eine geeignete Steckdose an. Drücken Sie die Ladestandstaste (4), die Ladestandsanzeige (5) leuchtet nun blau, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird.
3. Wenn die letzte blaue Leuchte (5) der Ladestandsanzeige blinkt, muss der Akku aufgeladen werden.
4. Wenn alle vier Leuchten (5) blau sind, ist der Akku vollständig aufgeladen.

HINWEIS: Stecken Sie die Schutzkappe in die Ladebuchse nach dem Trennen der Verbindung, um zu verhindern, dass Wasser eindringt.

HINWEIS: Schalten Sie die Arbeitsleuchte nicht ein, während sie lädt.

WARTUNG

Ihre Arbeitsleuchte erfordert sehr wenig Pflege und Wartung. Reinigen Sie einfach regelmäßig das Glas mit einem nicht-scheuernden Reinigungsmittel. Wir empfehlen, einmal pro Monat die Arbeitsleuchte komplett zu entladen und wieder aufzuladen. Lagern Sie das Produkt nur mit einem voll aufgeladenen Akku und laden Sie ihn hin und wieder auf, wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird. (Es empfiehlt sich, die Arbeitsleuchte alle drei Monate komplett zu entladen und wieder aufzuladen.) Lagern Sie Arbeitsleuchte an einem trockenen und frostfreien Ort; die Umgebungstemperatur sollte nicht über 40°C ansteigen.



WARNUNG: Stellen Sie stets sicher, dass die Arbeitsleuchte ausgeschaltet und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen.



WARNING – To reduce the risk of injury, user must read and understand instruction manual !

SAVE THIS MANUAL.

Additional safety instructions for batteries and chargers

Batteries

1. Never attempt to open for any reason.
2. Do not store in locations where the temperature may exceed 40 °C.
3. Charge only at ambient temperatures between -4 °C and +40 °C.
4. Charge only using the charger provided with the tool.
5. When disposing of batteries, follow the instructions given in the section “Protecting the environment”.
6. Do not cause short circuits. If connection is made between the positive (+) and negative (-) terminal directly or via accidental contact with metallic objects, the battery is short circuited and an intense current will flow causing heat generation which may lead to casing rupture or fire.
7. Do not heat. If batteries are heated to above 100 °C, sealing and insulating separators and other polymer components may be damaged resulting in electrolyte leakage and/or internal short circuiting leading to heat generation causing rupture or fire. Moreover do not dispose of the batteries in fire, explosion and/or intense burning may result.
8. Under extreme conditions, battery leakage may occur. When you notice liquid on the battery, proceed as follows:
 - - Carefully wipe the liquid off using a cloth. Avoid skin contact.
 - - In case of skin or eye contact, follow the instructions below:
 - i. Immediately rinse with water. Neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
 - ii. In case of eye contact, rinse abundantly with clean water for at least 10 minutes. Consult a physician.



Fire hazard! Avoid short-circuiting the contacts of a detached battery. Do not incinerate the battery.

Chargers

1. Use the charger provided with the tool only to charge the battery
2. Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
3. Have defective cords replaced immediately.
4. Do not expose to water.
5. Do not open the charger.
6. Do not probe the charger.
7. The charger is intended for indoor use only.

Safety warning for work-Light

This is not a toy; children should not permit to use it. This is a DIY product, all electronic parts fixed already, any intention of opening work-light or changing work-light design is prohibitive unless a professional electrician. Do not attempt to replace or change or the diode lights! If the protective PC is cracked or broken, it must be replaced before the work light can be used again.

Technical specifications

Charging Voltage:	AC100-240V,50/60Hz
Lithium Battery	3.7V DC 8800mAh
Charging Input:	DC 5V,2A
Charging Time:	About 4--5hrs
USB Output:	DC 5V,1A
Work Time :	Max.4hrs
Output Power:	20 Watts
Brightness:	Max.2200Lumens
Function:	100%-50%-OFF
Color Temperature:	4000K

English

Major components

- 1.LED lamp assembly
- 2.USB output
- 3.USB input
- 4.Electricity Indicator Button
- 5.Electricity indicator lamp
- 6.ON/OFF switch with mode function
- 7.Strong magnet
- 8.Bracket



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

Instructions

ATTACHING WORK LIGHT HEAD TO PORTABEL BRACKET (Fig. 2)

2. USB output 5V 1A
3. USB input 5V 2A
4. Electricity Indicator Button
5. Electricity indicator lamp
6. Function switch

ATTACHING WORK LIGHT HEAD TO PORTABEL BRACKET (Fig. 3)

7. Strong magnet

OPERATION

CHARGING THE WORK LIGHT

- 1.Open the protective cap and push the adapter plug into charging socket (3).
- 2.Plug the adapter into a suitable outlet. Press the power indicator button (4) , The power light (5) will be light and turn blue to show the battery is charging.
- 3.When the last blue light (5) of the power indicator flashes, it reminds the battery that it needs to be charged.
- 4.All four lights (5) show blue, indicating that the battery is full of electricity.

NOTE: Put the protective cap into charger socket before unplug which to avoid water enter.

NOTE: Don't turn the work light on while charging.

MAINTENANCE

Your work light requires very little care and maintenance. Simply clean the lens regularly with a non-abrasive cleaner, we recommend the work light to be completely discharged every one month and fully recharged again .

Only store with a fully charged battery and top-up the charge from time to time if stored for a long time (we recommend the work light to be completely discharged every three month and fully recharged again). Store in a dry and frost-free place, the ambient temperature should not exceed 40°C.

WARNING: Always make sure the work light is off and complete cool before attempting to clean it.





WAARSCHUWING - Om het risico op letsel te beperken, lees en de begrijp de gebruikershandleiding!

BEWAAR DE HANDLEIDING.

Bijkomende veiligheidsinstructies voor accu's en laders

Accu's

1. Open nooit zelf accu's.
2. Berg ze niet op in een ruimte waar de temperatuur 40 °C kan overschrijden
3. Laad alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen -4 ° en +40 °.
4. Laad de accu alleen op met de lader die met het gereedschap is meegeleverd.
5. Wanneer u accu's weggooit, volg de aanwijzingen vermeld in de rubriek "Het milieu beschermen".
6. Sluit de aansluitklemmen van de accu niet kort. Als de verbinding tussen de plus (+) en min (-) aansluiting direct wordt gemaakt of per ongeluk in contact komt met metalen voorwerpen, wordt de accu kortgesloten en wordt er een hoge stroom opgewekt die warmte kan genereren en de behuizing van de accu kan doen scheuren of ontbranden.
7. Verhit geen accu's. Als accu's tot meer dan 100 °C worden verhit, kunnen de afdichtingen, isolerende scheiders en andere polymeercomponenten worden beschadigd. Dit kan leiden tot het lekken van elektrolyt en/of interne kortsluiting, die warmte kan genereren en de behuizing van de accu kan doen scheuren of ontbranden. Gooi accu's tevens niet in vuur, deze kan exploderen en/of vlam vatten.
8. Onder extreme omstandigheden kan lekkage van de accu optreden. Als er vloeistof op de accu wordt waargenomen, doe het volgende:
 - Veeg de vloeistof voorzichtig af met een doek. Vermijd contact met de huid.
 - In geval van contact met de huid of ogen, volg onderstaande instructies:
 - i. Spoel onmiddellijk met water. Neutraliseer de vloeistof met een mild zuur zoals citroensap of azijn.
 - ii. In geval van contact met de ogen, spoel gedurende minstens 10 minuten overvloedig met schoon water. Raadpleeg een arts.



Brandgevaar! Zorg dat de aansluitklemmen van een losgemaakte accu niet worden kortgesloten. Gooi de accu niet in vuur.

Laders

1. Gebruik de lader die met het gereedschap is geleverd alleen voor het opladen van de accu.
2. Laad nooit wegwerpbatterijen op.
3. Laat een defect snoer onmiddellijk vervangen.
4. Stel het niet bloot aan water.
5. Haal de lader niet uit elkaar.
6. Voer geen testen op de lader uit.
7. De lader is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.

Veiligheidswaarschuwingen voor de werklamp

Dit is geen speelgoed, kinderen mogen het niet gebruiken. Dit is een DHZ-product. Alle elektronische onderdelen zijn reeds vastgemaakt. Het openen of aanpassen van de werklamp is verboden en mag alleen door een vakbekwame elektricien worden uitgevoerd.

Probeer niet om de diodelichten te vervangen of te wijzigen. Als het beschermglas gebarsten of gebroken is, laat het vervangen voordat u de werklamp opnieuw gebruikt.

Technische gegevens

Laadspanning:	AC100-240V,50/60Hz
Lithium accu	3,7V DC 8800mAh
Laadingang:	DC 5V,2A
Laadtijd:	Circa 4--5 uur
USB-uitgang:	DC 5V,1A
Werkingsijd:	Max. 4 uur
Uitgangsvermogen:	20 Watt
Helderheid:	Max. 2200 Lumen
Weking:	100%-50%-UIT
Kleurtemperatuur:	4000K

Nederlandse

Belangrijkste onderdelen

1. led-lamp
2. USB-uitgang
3. USB-ingang
4. Stroomregelknop
5. Stroomcontrolelampje
6. AAN/UIT-schakelaar met modusfunctie
7. Sterke magneet
8. Beugel



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

Gebruikswijze

DE WERKLAMP AAN DE DRAAGBARE BEUGEL BEVESTIGEN (Fig. 2)

2. USB-uitgang 5V 1A
3. USB-ingang 5V 2A
4. Stroomregelknop
5. Stroomcontrolelampje
6. Functieschakelaar

DE WERKLAMP AAN DE DRAAGBARE BEUGEL BEVESTIGEN (Fig. 3)

7. Sterke magneet

WERKING

DE WERKLAMP OPLADEN

1. Open de beschermkap en duw de adapterstekker in de laadaansluiting (3).
2. Sluit de adapter aan op een gepast stopcontact. Druk op de stroomknop (4), het stroomcontrolelampje (5) brandt blauw om aan te geven dat de accu aan het opladen is.
3. Als het laatste blauwe lampje (5) van de stroomindicator knippert, is het nodig om de accu op te laden.
4. Alle vier de lampjes (5) branden blauw om aan te geven dat de accu volledig is opgeladen.

OPMERKING: Na ontkoppeling, breng de beschermkap opnieuw aan in de laadaansluiting om te vermijden dat er water binnendringt.

OPMERKING: Schakel de werklamp tijdens het opladen niet in.

ONDERHOUD

Uw werklamp vergt weinig zorg en onderhoud. Reinig de lens regelmatig met een mild schoonmaakmiddel. Wij raden u aan om de werklamp elke maand volledig te ontladen en vervolgens opnieuw op te laden. Berg de werklamp alleen volledig opgeladen op en laad deze nu en dan bij wanneer de lamp langere tijd wordt opgeborgen. (Wij bevelen aan om de werklamp elke drie maanden volledig te ontladen en opnieuw volledig op te laden). Berg de werklamp op in een droge en vorstvrije plaats bij een kamertemperatuur lager dan 40°C.



WAARSCHUWING: Zorg dat de werklamp is uitgeschakeld en volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.

Mode d'emploi du projecteur LED

Français



AVERTISSEMENT – Afin de réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le mode d'emploi !

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI.

Consignes de sécurité supplémentaires spécifiques aux piles et aux chargeurs

Piles

1. N'essayez jamais de les ouvrir pour quelque raison que ce soit.
2. Ne les rangez pas dans des endroits où la température peut dépasser 40°C.
3. Chargez-les impérativement à une température ambiante comprise entre -4°C et +40°C.
4. Chargez-les uniquement avec le chargeur fourni avec l'outil.
5. Lors de la mise au rebut des piles/batteries, respectez les instructions du chapitre « Protection de l'environnement ».
6. Veillez à ne pas causer de court-circuit. Si les bornes positive (+) et négative (-) venaient à être connectées directement ou accidentellement par le biais d'objets métalliques, la pile/batterie sera court-circuitée et un courant intense générera une chaleur pouvant entraîner une rupture du boîtier ou un incendie.
7. Ne pas chauffer. Lorsqu'une pile ou batterie est chauffée à une température supérieure à 100°C, les séparateurs et isolants et autres composants polymères risquent d'être endommagés, entraînant une fuite d'électrolyte et/ou un court-circuit interne entraînant à son tour une génération de chaleur avec risque de rupture ou d'incendie. Par ailleurs, ne jetez jamais une pile/batterie au feu, elle risquerait d'exploser ou de causer de graves brûlures.
8. Dans des conditions extrêmes, des fuites de piles peuvent se produire. Si vous remarquez du liquide sur la pile/batterie, procédez de la manière suivante.
 - Essayez délicatement le liquide à l'aide d'un chiffon. Évitez tout contact avec la peau.
 - En cas de contact avec la peau ou les yeux, procédez de la manière suivante :
 - i. Rincez immédiatement à l'eau. Neutralisez la substance avec un acide léger, par exemple du vinaigre ou du jus de citron.
 - ii. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau claire pendant au moins 10 minutes. Consultez un médecin.



Risque d'incendie ! Evitez tout risque de court-circuit entre les contacts d'une pile/batterie enlevée. Une pile/batterie ne doit pas être incinérée.

Chargeurs

1. La batterie doit impérativement être rechargée avec le chargeur fourni avec l'outil.
2. N'essayez jamais de recharger une pile non-rechargeable.
3. Tout câble défectueux doit être remplacé immédiatement.
4. Ne pas exposer à l'eau.
5. Ne pas ouvrir le chargeur.
6. Ne pas modifier le chargeur.
7. Ce chargeur est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

Consignes de sécurité pour la lampe de travail

Ce produit n'est pas un jouet ; ne laissez pas un enfant jouer avec. Ceci est un article de bricolage, tous ses composants électroniques sont déjà fixés. Toute manipulation d'ouverture de cette lampe de travail ou de modification de son design par une personne autre qu'un électricien professionnel est interdite.

N'essayez pas de changer ou remplacer les diodes ! Si le verre de protection est cassé ou fissuré, faites-le remplacer avant de réutiliser la lampe.

Spécifications techniques

Tension de charge :	AC100-240 V, 50/60 Hz
Batterie lithium	3,7 V DC 8800 mAh
Entrée de charge :	DC 5 V, 2 A
Durée de charge :	Env. 4-5 heures
Sortie USB :	DC 5 V, 1 A
Autonomie :	Max. 4h
Puissance de sortie :	20 W
Luminosité :	Max. 2200 lumens
Fonction :	100 %-50 %-OFF
Température de couleur :	4000 K

Français

Composants principaux :

- 1.Ensemble lampe LED
- 2.Sortie USB:
- 3.Entrée USB
- 4.Bouton indicateur d'alimentation
- 5.Lampe indicatrice d'alimentation
- 6.Bouton marche/arrêt avec fonction mode
- 7.Aimant puissant
- 8.Support



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

Instructions

MONTAGE DE LA LAMPE DE TRAVAIL SUR LE SUPPORT PORTABLE (Fig. 2)

2. Sortie USB :5V/1A
3. Entrée USB 5V/2A
4. Bouton indicateur d'alimentation
5. Lampe indicatrice d'alimentation
6. Sélecteur de fonction

MONTAGE DE LA LAMPE DE TRAVAIL SUR LE SUPPORT PORTABLE (Fig. 3)

7. Aimant puissant

UTILISATION

RECHARGE DE LA LAMPE DE TRAVAIL

1. Ouvrez le capuchon de protection et enfoncez le connecteur d'adaptateur dans la prise de recharge (3).
2. Branchez l'adaptateur sur une prise adéquate. Appuyez sur le bouton indicateur d'alimentation (4), le témoin d'alimentation (5) s'allume et passe au bleu, indiquant que la batterie est en cours de charge.
3. Lorsque la dernière lampe bleue (5) de l'indicateur d'alimentation clignote, cela signifie que la batterie a besoin d'être rechargée.
4. Si les 4 témoins (5) s'allument en bleu, cela signifie que la batterie est pleine.

NOTE : Remettez le capuchon de protection sur la prise de recharge après avoir débranché le connecteur, afin d'éviter tout risque d'infiltration d'eau.

NOTE : N'allumez pas la lampe de travail en cours de charge.

ENTRETIEN

Votre lampe de travail nécessite très peu d'entretien et de maintenance. Il suffit de nettoyer régulièrement l'objectif avec un produit de nettoyage non abrasif. Nous vous recommandons de décharger et recharger complètement la lampe de travail une fois par mois. Rechargez l'appareil impérativement avec une batterie complètement chargée et rechargez-la de temps en temps en cas de stockage sur une longue durée (nous recommandons de décharger complètement la lampe de travail tous les trois mois et de la recharger à nouveau). Rangez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri du gel, à une température ambiante n'excédant pas 40°C.



ATTENTION : Assurez-vous toujours que la lampe de travail est éteinte et complètement refroidie avant d'essayer de la nettoyer.